



نحوه ی offset گیری دستگاه های cnc هواگاز

در نرم افزار TCMC 16

Offset گیری به عملیاتی گفته میشود که به این وسیله ضریب خطای دستگاه های سری ولتاژ تایپ برنا ابزار طوس کاسته و دقت دستگاه بالا میرود. به این منظور ابتدا نرم افزار تست درایور را باز میکنید.



سپس دکمه ی initialize را زده و سپس دکمه ی Start input را زده.



سپس روی پنل اصلی کلید Clutch را فعال کنید و کلید manual/automate را روی حالت automate قرار دهید در اینصورت باید در قسمت Digital input شماره ی 6 و 7 فعال شود سپس Digital Output شماره ی 6 و 7 فعال کنید . 6(Enable X) و 7(Enable Y).

حال باید دو عدد که در قسمت Encoder value نمایش داده شده است ثابت باشد . این دو عدد نشان دهنده ی این است که مقدار عدد خوانده شده از انکودر های دستگاه چقدر است در حالتی که دستگاه در حالت standby هست باید ثابت باشد و نه متغیر همین تغییر کردن در این حالت باعث ایجاد خطا می گردد. توجه: مقدار عدد مهم نیست فقط ثابت ماندن آنها مهم است. برای اینکار جعبه ی کامپیوتر را باز کرده در قسمت راست بردهای کنترلی دستگاه است .

اگر دستگاه شما قبل از سال 92 تولید شده باشد برد های شما مدل کارتی است که کارت سمت راست که 3 عدد LED قرمز و 2 مولتی ترن دارد . (مولتی ترن دو قطعه ی آبی رنگ است که سر آن یک پیچ است که میتوان آنرا تغییر داد) مولتی ترن بالا برای محور X و پایین برای محور Y است .

اگر دستگاه شما بعد از سال 92 تولید شده است دستگاه شما لا یک برد کنترلی دارد که آن هم دو عدد مولتی ترن دارد که سمت چپی محور X و سمت راستی محور Y است . با پیچاندن این مولتی ترن ها این اعداد را ثابت میکنید.